




167-372; -373




Ersatzteilleiste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto


Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten TL. 167-372, -373 4 Sep. 1982



INFORMATION ZUR HANDHABUNG DER TEILELISTE

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet.



1.4 Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.5 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll eingerahmten Teile-Nr. bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie steht.

2. Verwendete Abkürzungen und Symbole:

- | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------------------------|
| NA = Nahtabstand | R = rechts | | = Länge oder Fläche angeben |
| SA = Schneidabstand | L = links | | |
| HO = Hub, oben | N = nicht als Einzelteil lieferbar | | |
| HU = Hub, unten | MG = mustergebunden, bei Ersatzteilebestellung bitte Muster einschicken oder Form-Nr. angeben | | |
| OU = Hub, oben und unten | V = veralteter Fertigungsstand | | |
- * = die jeweilige Teile-Nr. mit evtl. Erläuterungen finden Sie im Teileverzeichnis, z.B. Nähgarnituren

2.2 Bei Bandenfassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschneidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteilliste auffinden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, evtl. Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mit anzugeben.

3.3 Elektroteile sind zum schnellen Auffinden im Lageplan mit einer Positions-Nr. gekennzeichnet. Die Teile sind wie in Punkt 1.5 beschrieben aufgeführt.

3.4 Nicht nummerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. "Transistor T6" oder "Widerstand 1KΩ 0,5W" und der dazugehörigen Stromlaufplan-Nr. bestellt werden.


4. Weitere Ersatzteillisten gibt es für "Nähgarnituren", elektrische und pneumatische Ausstattungen, Gestelle usw. werden unter der Bezeichnung "Zusatzausstattungen für Nähmaschinen" geführt.

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

INFORMATION ON USING THE SPARE PARTS LIST

1. In general

1.1 The part numbers are listed in numerical order in the table of contents.



1.4 When ordering please quote the part number together with description.

1.5 The component parts belonging to a "unit" are shown enclosed within a dot-dash frame. A "unit" can also be ordered complete by quoting the fully enclosed number within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are shown outside the dot-dash frame, are not included with the "unit" and must be ordered separately.

2. Abbreviations and symbols used:

- | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| NA = seam spacing | R = right | | = declare length or area |
| SA = cutting distance | L = left | | |
| HO = stroke, top | N = not available as separate part | | |
| HU = stroke, bottom | MG = calls for a sample; when ordering a spare part please submit a sample or indicate the number of the shape | | |
| OU = stroke, top and bottom | V = obsolete state of construction | | |
- * = you can find all numbers of parts, possibly with explanation, in the table of contents, e.g. sewing components.

2.2 Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.

2.3 Should a part not be found in the spare parts list, possibly due to technical alteration, please describe the part and its function as fully as possible when ordering. Please quote also the sub-class and serial number according to the specification plate.

3. Electrical parts

3.1 Please quote the required length in meters for electric cables and pneumatic hoses.

3.2 When ordering electrical parts, please include the additional data in brackets behind the part number.

3.3 To facilitate quick location, electrical components are marked with a position number in the situation-plan in the upper right hand corner of each electro sheet. Please order as in 1.5.

3.4 Electrical parts which are not numbered can be ordered according to their specification, e.g. "Transistor T6" or "Resistor 1 KΩ 0.5 W" and the appropriate circuit plan.


4. Further spare parts lists are available for "sewing sets", the electrical and pneumatic equipment, stands, etc. are specified under the designation "Additional equipment for sewing machines".

5. All reproductions, whether whole or in part, require our permission. Technical specifications subject to alteration.

INSTRUCTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE LA LISTE DE PIECES DE RECHANGE

1. Généralités

1.1 Dans la table des matières, les numéros de pièces sont classés dans l'ordre croissant:



1.4 En cas de commandes indiquer sur le bon de commande le numéro de la pièce et la désignation correspondante.

1.5 Les pièces détachées faisant partie d'une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée, sous le numéro entièrement encadré (dans une case), comme unité complète. Cette unité ne comprend pas les pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.

2. Abréviations et symboles utilisés

- | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| NA = distance entre coutures | R = à droite | | = indiquer longueur ou surface |
| SA = distance de coupe | L = à gauche | | |
| HO = élévation supérieure | N = non livrable comme pièce individuelle | | |
| HU = élévation inférieure | MG = nécessite un échantillon; lorsque vous commandez une pièce de rechange veuillez soumettre un échantillon ou spécifiez le numéro de la forme | | |
| OU = élévation supérieure et inférieure | V = ancien état de construction | | |
- * = vous trouverez dans la liste des pièces le numéro de la pièce en question, d'une garniture à coudre par exemple, et éventuellement les explications

2.2 Dans le cas d'appareil bordeur indiquer la largeur de ruban, dans le cas de garniture à deux aiguilles, la distance de coutures, dans le cas de garniture de coupe, la distance de coupe.

2.3 Pour le cas où vous ne trouveriez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, avec la description des pièces et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuels, la sous-classe exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.

3. Pièces de la partie électrique

3.1 Pour les câbles électriques et les tuyaux pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.

3.2 Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications supplémentaires marquées entre parenthèses après les numéros de pièces.

3.3 Les pièces de la partie électrique sont repérées par un numéro de position, afin qu'il soit possible de les trouver rapidement sur le plan de position. Les pièces sont indiquées comme mentionné au point 1.5.

3.4 Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor T6" ou "Résistance 1 KΩ 0,5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.


4. Il y a d'autres listes de pièces de rechange pour les "garnitures de couture", l'équipement électrique et pneumatiques, les bâtis, etc. sont spécifiés sous la désignation "Equipment supplémentaire pour les machines à coudre".

5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.

INFORMACIONES RELATIVAS A LA UTILIZACION DE LA LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

1. Informaciones generales

1.1 En el índice, los números de las piezas de recambio están especificados en el orden creciente.



1.4 Indicar en el pedido el número de la pieza y la designación.

1.5 Las piezas individuales que pertenecen a una unidad están encerrados por una línea de trazos y puntos. Es también posible pedir la unidad completa precisando el número de la pieza enteramente encerrado. Esta unidad no incluye las piezas cuyo número se encuentra fuera de la línea de trazos y puntos.

2. Abreviaciones y símbolos utilizados:

- | | | | |
|------------------------------------|---|--|------------------------------|
| NA = Distancia entre costuras | R = a la derecha | | = indicar largo o superficie |
| SA = Distancia de corte | L = a la izquierda | | |
| HO = Elevación superior | N = no se entrega como pieza individual | | |
| HU = Elevación inferior | MG = Exige la muestra, al pedir la pieza de recambio hay que someter la muestra o precisar el número de la forma. | | |
| OU = Elevación superior e inferior | V = estado de fabricación anticuado | | |
- * = El respectivo número de la pieza, por ejemplo un juego de costura, y eventualmente las explicaciones están contenidos en la lista de piezas.

2.2 Para los ribeteadores hay que indicar el ancho de la cinta, para las guarniciones de 2 agujas, la distancia entre agujas, y para los elementos de corte, la distancia de corte.

2.3 Si Ud. no puede encontrar una pieza en la lista de las piezas de recambio, lo que es posible en caso de modificaciones técnicas, entonces rogamos describir la pieza y el funcionamiento y bosquejar eventualmente la pieza y especificar la sub-clase y el número de fabricación según la placa indicadora de tipo.

3. Piezas del sistema eléctrico

3.1 En caso de cables eléctricos y de tubos neumáticos hay que indicar el largo deseado en metros.

3.2 Al pedir piezas eléctricas, precisar también los detalles contenidos entre paréntesis detrás del número de la pieza.

3.3 Las piezas del sistema eléctrico llevan un número de referencia. Así es posible localizarlas más rápidamente en el plano de posición. Las piezas son indicadas según el punto 1.5.

3.4 Las piezas eléctricas no numeradas pueden ser pedidas indicando la designación, por ejemplo "Transistor T6" o "resistencia 1KΩ 0,5 W" así como el número del esquema de los circuitos.

4. Existen también listas de las piezas de recambio para las "Guarniciones de costura", el equipo eléctrico y neumático, las bancadas etc. se indican bajo la designación "Equipo suplementario para las máquinas de coser".

5. Está prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de proceder a modificaciones.

Ersatzteilliste
Spare Parts


Pièces de rechange
Piezas de repuesto

Nähmaschinen-Oberarm und Zubehör
















Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	
008 00 151 0	Scheibe	K6	067 31 205 0 Welle	C4	097 00 281 3 Spülerplatte	D14	992 00 196 7 Li.-Zyl.-Schraube	K6	994 38 109 8 Spannstift	G11
016 00 255 0	Scheibe	G4	067 31 207 0 Bolzen	D6	097 00 283 0 Spülerp.-Bolzen	B14	992 00 237 7 Rändelmutter	B15	994 80 146 7 Scheibe	C14
016 00 401 0	Filzscheibe	L8	067 31 217 0 Gleitst.-Halter	F1	097 00 284 0 Fadenf.-Öse	B14	992 00 243 0 Gew.-Stift	C6	995 14 021 7 Rändelmutter	A6
030 00 031 0	Scheibe	L7, B14	067 31 217 4 Gleitst.-Halter	F1	097 00 285 0 Spülerarm	C15	992 00 318 7 Rändelschraube	G7	995 34 061 8 6kt.-Mutter	L17
037 00 015 0	Stoffdr.-Stange	F3	067 31 221 3 Fußstange	E4	097 00 286 0 Bolzen	C16	992 00 324 7 Schraube	B2	995 43 032 0 Zyl.-Stift	J12
			067 31 221 4 Fußstange	E4	097 00 287 0 Ausrückh.-Bolzen	D16	992 00 328 7 Zyl.-Schraube	F4	996 01 094 8 Sich.-Ring	B16
			067 31 224 0 Buchse	C4	097 00 288 0 Bremsstück	D14	992 00 337 6 Li.-Senkschraube	K7	996 01 303 8 Sich.-Scheibe	L16
			067 31 225 0 Buchse	C6	097 00 289 0 Bremsstück-Klemme	D14	992 00 371 7 Li.-Zyl.-Schraube (alt)	B5	996 07 007 8 Sich.-Scheibe	D16, E3
			068 00 008 3 Handrad	E11	098 00 016 0 Fadenhebel	C4	992 00 386 7 6kt.-Mutter	B9	996 07 009 8 Sich.-Scheibe	D6, D2
			(167-373) 95 mm Ø		098 10 100 0 Ölkipfen	C5, D8	992 00 399 0 Madenschraube	B5, G2	996 07 012 8 Sich.-Scheibe	A7, K16
037 00 021 0	Scheibe	C2	068 00 011 0 Armdeckel	G7	099 00 233 0 Kul.-Bolzen	G5	992 00 566 0 Li.-Zyl.-Schraube	H12	996 19 333 8 Kammzwecke	M17
			068 00 012 0 Armdeckel	G7	099 00 479 0 Fadensp.-Bolzen	L7	992 00 581 7 Li.-Zyl.-Schraube	F4	996 46 111 7 Schraube	C2, C6
037 00 022 0	Hülse	D1	068 00 017 0 Bolzen	D4	099 00 480 0 Kegelfeder	L8	992 00 648 0 Li.-Zyl.-Schraube	L5	998 68 027 8 Spannring	D14
			068 00 026 0 Fadenf.-Stift	G7	099 00 481 0 Auslösestift	K7	992 00 680 0 Rolle	E1	998 82 024 8 Graifring	F3
037 00 092 3	Anschlagnocken	H14	068 00 027 0 Auslösehebel	L8	099 00 482 0 Auslöseblech	K6	992 00 721 7 Zyl.-Schraube	G5		
037 00 093 0	Stellkloben	H16	068 00 029 0 Auflage	K6	099 00 483 0 Druckfeder	K5	992 00 735 7 Li.-Zyl.-Schraube	B11		
037 00 095 0	Winkelkloben	H16	068 00 032 3 Ausl.-Bolzen	F3	099 00 489 3 Deckscheibe	M6	992 00 859 7 Zyl.-Kopfschraube	K7		
037 00 096 0	Knieh.-Stange	J15	068 00 034 0 Fadenf.-Öse	J5			992 00 863 7 Rändelmutter	M7		
037 00 112 0	Knieh.-Welle	H13	068 00 043 0 Nadelstg.-Gelenk	D4			992 00 978 5 Li.-Zyl.-Schraube	H2		
037 00 112 4	Kniehebel	H13	068 00 044 0 Gelenkbolzen	D5			992 00 978 7 Li.-Zyl.-Schraube	K1		
037 00 129 0	Fadensp.-Feder	B14	068 00 047 0 Bolzen	D4			992 01 046 7 Zyl.-Schraube	J10		
037 00 193 0	Verb.-Mutter	B9	068 00 056 0 Stoffdr.-Stange	F3			992 01 215 7 Scheibe	D7		
037 00 810 3	Anschlagnocken	H14	068 00 057 0 Stoffstg.-Hülse	B2			992 01 231 0 Gew.-Stift	E7, E11		
			068 00 057 4 Stoffstg.-Hülse	B2			992 01 343 7 Zyl.-Kopfschraube	B4		
061 00 105 0	Rosette	L8	068 00 058 0 Druckfeder	C2			992 01 347 7 Zyl.-Kopfschraube	G7		
061 00 241 0	Lufferhebel	G2	068 00 059 0 Federbolzen	C2			992 01 359 7 Zyl.-Schraube	D1		
067 00 018 0	Gleitölse	D4	068 00 066 0 Druckfeder	F3			992 01 377 0 Zyl.-Stift	L8		
067 00 023 0	Fadensp.-Träger	L5	068 00 068 0 Führung	E3			992 01 380 7 Li.-Zyl.-Schraube	A10		
067 00 023 4	Fadenspannung	L5	068 00 172 0 Ölrohr	L9			992 01 382 0 Gew.-Stift	J12		
067 00 042 0	Fadenf.-Öse	K7	068 00 234 0 Stichst.-Gabel	J10			992 01 393 7 6kt.-Mutter	J7		
067 00 034 3	Nadelstg.-Kloben	F5	068 00 235 0 Stichst.-Griff	K10			992 01 399 7 Halschraube	K5, K8		
067 00 105 0	Fingerabweiser	J2	068 00 238 0 Bolzen	H10			992 01 443 0 Madenschraube	E6		
067 00 213 0	Zahnformriemen	E8	068 00 240 0 Stichst.-Gelenk	H10			992 01 451 7 6kt.-Mutter	H11		
067 00 232 0	Bolzen	H10	068 00 246 0 Ölflitzklammer	D7			992 01 462 7 Zyl.-Kopfschraube	K1		
067 00 233 0	Federscheibe	H10	068 00 332 0 Lufther.-Bolzen	G2			992 01 480 0 Gew.-Stift	D5		
067 00 238 3	Gleitring	E7	068 00 340 0 Arm	L9			992 01 495 0 Gew.-Stift	E2, D5		
067 00 241 0	Ölflitzklammer	D7	068 00 490 0 Fadenanz.-Bolzen	L5			992 01 559 7 Li.-Zyl.-Schraube	K7		
067 00 246 0	Zugfeder	K11	068 00 491 0 Fadenanz.-Feder	L5			992 01 763 7 Mutter (167-372)	B2		
067 00 247 0	Haken	L11	068 00 508 3 Handrad	E11			992 01 798 0 Li.-Zyl.-Schraube	A16		
067 00 305 0	Zugstg.-Unterteil	C9	068 00 847 0 Ölfangmulde	M17			992 02 399 7 Zyl.-Schraube	D11		
067 00 308 0	Zugstg.-Oberteil	B9	068 11 101 3 Kulissewinkel	F3			992 10 599 0 Zyl.-Kopfschraube	B14		
067 00 308 4	Zugstg.-Oberteil	B9	068 16 046 0 Stichst.-Skala	K10						
067 00 312 3	Zugstange	E6	068 16 047 0 Stichst.-Skala	K10						
067 00 313 3	Zugstange	C7	068 16 048 3 Anschlagsschraube	K12						
067 00 328 0	Kopfdeckel	K1	068 31 001 0 Buchse	F6, F8						
067 00 329 3	Stoffdr.-Kloben	E1	068 31 005 3 Nadeltr.-Welle	F6						
067 00 332 0	Gleitstück	F1	069 00 012 0 Riemensch.-Unterteil	B10						
067 00 456 0	Scheibe	D1	069 00 013 0 Riemensch.-Oberteil	B11						
067 10 001 4	Armwelle	E5	069 00 014 0 Riemensch.-Halter	B10						
067 10 005 0	Scheibe	E6	069 00 014 4 Riemensch.-Halter	B10						
067 10 021 0	Tropfeinsatz	C5	069 23 001 4 Nadelstange	G4						
067 10 022 0	Tropfeinsatz	D7, D8	069 31 203 0 Bolzen	E3						
067 10 051 0	Armw.-Buchse	E6	069 31 204 0 Gelenk	E3						
067 10 052 0	Armw.-Buchse	E7	069 31 205 3 Winkelhebel	E4						
067 10 053 0	Armw.-Buchse	E9	069 31 207 0 Nadelstg.-Schwinge	E4						
067 13 011 0	Knieh.-Hebel	A7								
067 13 014 0	Federscheibe	A7								
067 13 017 0	Bolzen	E1								
067 15 003 3	Zahnriemenrad	E8								
067 16 001 3	Exzenter	E7								
067 16 003 3	Stichst.-Hebel	H11								
067 16 004 0	Bolzen	J10								
067 16 056 0	Exzenterbuchse	L12								
067 16 057 3	Flügelmutter	J12								
067 16 058 3	Stellring	L12								
067 16 100 0	Scheibe (0,3 mm)	K12								
067 16 101 0	Scheibe (0,6 mm)	K12								
067 16 102 0	Scheibe (0,8 mm)	K12								
067 16 103 0	Scheibe (1,3 mm)	K12								
067 16 104 0	Gleitstein	G5								
067 22 063 3	Transportfuß	J4								
067 22 072 3	Druckerfuß	J2								
067 31 092 3	Exzenter	E6								
067 31 201 3	Hebel	D2								
067 31 203 0	Zugstange	D2								

NEUE HINZUGEKOMMENE Nr.


268 12 003 0	Führungswinkel	G4
268 13 012 0	Hülse	D1
396 11 101 0	Leitarm	B15, G15
396 11 101 4	Garnrollarm	H15
396 11 106 3	Rohr	H15
993 19 036 7	Scheibe	G4
993 91 084 7	Zyl.-Schr. M4x16	F4
996 01 105 8	Sich.-Ring	D7



167-372;-373



Ersatzteilliste Spare Parts		Pièces de rechange Piezas de repuesto		Nähmaschinen-Grundplatte			
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
008 00 151 0	Scheibe	F5	168 16 003 0	Hubw.-Kurbel	K4		
037 00 087 0	Lagerbock	L10	168 16 003 4	Hubw.-Kurbel	K4		
037 00 089 0	Feder	L10	168 16 004 0	Bolzen	K4		
			168 16 004 4	Hubwelle	L6		
067 00 146 0	Grundplatte	C10	992 00 085 0	Li.-Zyl.-Schraube	H4		
067 00 156 0	Sperrfeder	A7	992 00 178 0	Li.-Zyl.-Schraube	J4		
067 00 173 0	Greiferwelle	H6	992 00 208 0	Gew.-Stift	H9		
067 00 176 0	Hülse	J8	992 00 243 0	Gew.-Stift	J6		
067 00 177 0	Druckfeder	H9	992 00 290 7	Li.-Zyl.-Schraube	L9		
067 00 213 0	Zahnformriemen	J11	992 00 337 7	Li.-Senkschraube	A2		
067 00 217 0	Transp.-Balken	G2	992 00 342 7	Zyl.-Schraube	K4		
067 00 217 4	Transp.-Balken	G2	992 00 386 7	6kt.-Mutter	K9		
067 00 230 3	Hubexzenter	J6	992 00 698 0	Senkschraube	F3		
067 00 305 0	Zugstg.-Unterteil	K9					
067 10 022 0	Tropfeinsatz	A7	992 00 801 0	Zyl.-Stift	M9		
067 14 292 0	Schieber	B3	992 00 898 7	Li.-Zyl.-Schraube	F5		
067 14 301 0	Schieber	B2	992 00 981 0	Zyl.-Schraube	D2		
067 15 005 0	Greiferw.-Lager	F5	992 01 290 7	Rolle	M9		
067 15 010 3	Gleitstein	E5	992 01 305 0	Zyl.-Kopfschraube	E2		
067 15 011 0	Buchse	H3	992 01 343 7	Zyl.-Kopf-Schraube	A7		
067 15 013 0	Buchse	H10	992 01 360 0	Zyl.-Schraube	L6		
067 15 014 0	Buchse	H5	992 01 473 0	Li.-Zyl.-Schraube	G4		
067 15 100 0	Greiferwelle	J9	992 01 559 6	Li.-Zyl.-Schraube	J4, J5		
067 15 101 0	Trommel	J8	992 01 658 0	Zyl.-Schraube	D5		
067 15 101 4	Rutschkupplung	J8					
067 15 103 0	Gehäuse	H4	992 01 914 0	Li.-Senkschraube	D5		
067 15 104 0	Gehäuse	J4	992 01 915 7	Li.-Schraube	D5		
067 15 112 3	Zahnriemenrad	J11	992 02 279 0	Zyl.-Schraube	G3		
067 16 048 3	Kurbel	L6					
067 16 049 0	Bolzen	C10, J6	993 91 104 7	Zyl.-Schraube	E9		
067 16 050 3	Kurbel	F10		M 5x16			
067 16 051 3	Kurbel	F10	993 91 123 7	Zyl.-Schraube	F1, J9		
067 16 053 3	Kurbel	D10		M 6x12 H9, L7, K2, F11			
			993 91 123 8	Zyl.-Schraube	J11		
067 20 036 0	Stichplatte (167-372)	B3	993 91 124 0	Zyl.-Schraube	D10		
067 21 027 0	Transporteur (167-372)	E2		M 6x16			
067 31 031 0	Zugstange	E10	993 91 180 7	Zyl.-Schraube	C8		
				M 10x35			
068 00 157 0	Scheibe	G5	994 27 171 0	Stift	B9		
068 00 174 0	Stellring	H5, J3	994 38 108 8	Spannhülse	L10		
068 00 174 3	Stellring	J9					
068 00 192 0	Oilfilz	E5	996 06 025 0	Kugel	H9		
068 00 194 0	Greiferblech	E5	996 07 009 8	Sich.-Scheibe	E2		
068 00 218 0	Bolzen	E2	996 07 011 8	Sich.-Scheibe	C10, F11		
068 00 219 0	Vorschubwelle	F9, E2			L7		
068 00 220 0	Kornerstift	F11, F1					
068 00 221 0	Kornerstift	K7, K2					
068 00 223 0	Hubwelle	L6					
068 00 228 0	Hubw.-Zugstange	K6					
068 00 307 0	Daumenhebel	L10					
068 00 307 4	Daumenhebel	L10					
068 15 112 3	Kegelrad	G3					
068 15 114 3	Kegelrad	J4					
167 00 166 3	Greiferantr.-Welle	F3					
167 00 170 0	Spulengeh.-Lufter	E5					
167 00 176 0	Spulengeh.-Oberteil	C5					
167 00 178 4	Spulengeh.-Oberteil	K1					
167 00 179 0	Spulengeh.-Unterteil	E5					
167 00 179 4	Spulengeh.-Unterteil	L1					
167 00 180 0	Spule	D3					
167 00 181 4	Greifer	L1					
167 00 187 0	Spannungsfeder	C5					
167 00 191 0	Deckring	D5					
167 15 002 4	Greiferw.-Lager	F5					
167 15 004 0	Buchse	F3					
167 15 005 0	Luferring	F5					
167 20 007 0	Stichplatte (167-373)	B3					
167 21 014 0	Transporteur (167-373)	E2					
NEUE HINZUGEKOMMENE Nr.							
067 16 060 0	Gleitstein		K4				
990 42 005 0	Docht		L5				
992 02 400 0	Zyl. Stift M5x4, 3		J5, J9				
993 06 135 7	Zyl. Schr. M4x8		L4				
993 91 103 7	Zyl. Schr. M5x12		K6				
993 91 104 7	Zyl. Schr. M5x16		K4				
993 52 119 7	Gew. Stift. M6x16		H9				



**Adler Erzeugnisse
für die ganze Welt**

**Adler products
for all the world**

**Produits Adler
pour le monde entier**

**Máquinas Adler
en todo el mundo**