
PFAFF[®] **1243**

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

**Unterklassen-Ausstattung
Subclass organization**

**Equipement des sous-classes
Dotación de las subclases**


| Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase | Ausführung Model Version Tipo de máquina | Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja | Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador interior | Stichplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja | Nähfuß Presser foot Pied presseur Pie prensatejas | Fingerschutz Finger guard Protège-doigts Salvados | Niederhalter Work retainer Pied de maintien Pie de retención |
|--|---|---|---|--|--|--|---|
| -6/01 | 30/0 | CN 8 | 91-009 678-91 | 91-491 668-04 | 91-491 669-04 | 91-040 330-03 | 91-046 864-25 |
| -6/01 -900/16;/56 | 30/0 | CN 8 | 91-009 678-91 | 91-059 013-05 | 91-058 958-05 | 91-040 330-03 | 91-046 864-25 |
| -6/01 | 30/0 | CN 10 | 91-710 484-92 | 91-047 850-04 | 91-058 495-04 | 91-040 330-03 | 91-046 864-25 |
| -6/01 -900/16;/56 | 30/0 | CN 10 | 91 710 484-92 | 91-059 012-05 | 91-058 959-05 | 91-040 330-03 | 91-046 864-25 |
| -55/02 | CN 8 DN 8 | 91-009 678-91 | 91-040 417-04 | 91-058 678-04 | 91-051 144-93 | | |
| -750/01-4/01 | CN 8 DN 8 | 91-009 678-91 | 91-040 417-04 | 91-058 678-04 | 91-141 232-13 | | 91-049 666-03 |
| -750/01-4/01 -900/56 | CN 8 C/DN 8 | 91-009 678-91 | 91-047 999-05 | 91-058 842-04 | 91-141 232-13 | | 91-049 666-03 |
| -944/01 | 30/0 CN DN | 91-009 678-91 | 91-040 417-04 | 91-058 678-04 | 91-051 255-93 | 91-009 492-91 | |
| -944/01 | CN 8 DN 8 | 91-009 678-91 | 91-040 417-04 | 91-058 678-04 | 91-054 648-93 | | 91-049 666-03 |
| -944/01 -900/16;/56 | 30/0 CN | 91-009 678-91 | 91-047 999-05 | 91-058 842-04 | 91-051 255-93 | 91-009 492-91 | |
| -944/01 -900/56 | CN 8 C/DN 8 | 91-009 678-91 | 91-047 999-05 | 91-058 842-04 | 91-054 648-93 | | 91-049 666-03 |

4 = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version
= Indíquese el tipo de máquina


5 = Nähmuster einsenden
= Submit sewing sample
= Joindre échantillons de couture
= Envíese muestra de costura

30/0 = Nicht mehr im Programm;
jedoch Ersatzteile lieferbar
= No longer part of production range;
substitute available
= Rayé du programme; pièces détachées
toutefois livrables
= Fuera de programa; las piezas de recambio,
= no obstante, se siguen suministrando.






















Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases



-6/01
-6/01-900/16;/56
-55/02
-750/01-4/01
-750/01-4/01-900/56
-944/01



-6/01
-6/01-900/16;/56

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <p>91-040 417-04 </p> <p>-55/02 -750/01-4/01 -944/01</p> | <p>91-047 850-04 </p> <p>-6/01</p> | <p>91-047 999-05 </p> <p>-750/01-4/01-900/56 -944/01-900/16/56</p> | <p>91-059 012-05 </p> <p>-6/01-900/16/56</p> | <p>91-059 013-05 </p> <p>-6/01-900/16/56</p> |
| <p>91-491 668-04 </p> <p>-6/01</p> | | <p>91-049 666-03 </p> <p>-944/01 -944/01-900/56 -750/01-4/01 -750/01-4/01-900/56</p> | | <p>91-058 495-04 </p> <p>-6/01</p> |
| <p>91-058 678-04 </p> <p>-55/02 -750/01-4/01 -944/01</p> | <p>91-058 842-04 </p> <p>-750/01-4/01-900/56 -944/01-900/16/56</p> | <p>91-058 958-05 </p> <p>-6/01-900/16/56</p> | <p>91-058 959-05 </p> <p>-6/01-900/16/56</p> | <p>91-491 669-04 </p> <p>-6/01</p> |
| <p>91-040 330-03 </p> <p>-6/01 -6/01-900/16/56</p> | <p>91-051 144-93 </p> <p>-55/02</p> | <p>91-051 255-93 </p> <p>-944/01 -944/01-900/16/56</p> | <p>91-009 492-91 </p>  | |
| <p>91-054 648-93 </p> <p>-944/01</p> | <p>91-141 232-13 </p> <p>-750/01-4/01 -750/01-4/01-900/56</p> | <p>91-046 864-25 </p> <p>-6/01 -6/01-900/16/56</p> | <p>91-009 493-05 </p> <p>-944/01 -944/01-900/16/56</p> | |

PFAFF