

PFAFF

343-712/01

343-712/02

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

Erläuterungen
Explanations

Légende
Explicaciones

Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge sowie unterklassenabhängige Teile. Beim Umbau in eine andere Unterklasse bzw. Ausführung können auch noch Maschinenteile erforderlich sein. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen bzw. der gewünschten Ausführung an.

The list contains only gauge parts and subclass-dependent parts. For a conversion into another subclass or version machine parts may be required as well. Please state the exact classification of the existing or required version on your order.




La liste comprend uniquement des organes de couture et des pièces dépendant des sous-classes. En cas de transformation en une autre sous-classe ou une autre version, il se peut que d'autres pièces de machine soient nécessaires. C'est pourquoi nous vous prions d'indiquer, à la commande, la désignation exacte de la version existante ou souhaitée.

La lista contiene solamente órganos de costura y piezas dependientes de la subclase. En el caso de transformación en otra subclase o en otro tipo, es posible que sean necesarias piezas de la máquina. Al hacer los pedidos, indíquese la denominación exacta del tipo existente o del deseado.

- 4 Ausführungart bei Bestellung angeben.
Model to be stated on order.
Préciser le modèle à la commande.
Indíquese el tipo en los pedidos.









Unterklassen-Übersicht
Table of subclasses

Table des sous-classes
Tabla de subclasses

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-712/01-6/01 -712/02-6/01
Arbeitsgang Operation Opération Opération	Für allgemeine Heft- und Unterschlagarbeiten. Machine ohne Transport-Einrichtung. For standard basting operations. Machine without feeding system. Pour faufileges et bêtissage courants. Machine sans dispositif d'entraînement. Para trabajos de hilvanado y basteado. Máquina sin dispositivo de arrastre.
Ausführung Model Version Tipo de máquina	B
Nadelhalter Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	91-002 025-92
Stichplatte  Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-045 754-91
Nähfuß  Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-057 182-05
Stoffdrückerfuß  Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-045 279-92
Fingerschutz Finger guard Garde-doigts Salvadedos	91-055 386-21

Nähwerkzeuge
Gauge parts

Organes de couture
Organos de costura

<p>91-002 025-92</p>  <p>91-000 195-15</p> <p>-712/01-6/01 -712/02-6/01</p>	<p>91-045 754-91 </p>  <p>-712/01-6/01 -712/02-6/01</p>	<p>91-057 182-05 </p>  <p>-712/01-6/01 -712/02-6/01</p>
<p>91-045 279-92 </p>  <p>91-000 074-15</p> <p>-712/01-6/01 -712/02-6/01</p>	<p>91-055 386-21</p>  <p>-712/01-6/01 -712/02-6/01</p>	

PFAFF

G.M. PFAFF
Aktiengesellschaft

Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: (0631) 200-0
Telefax: (0631) 172 02
Telex: 45753 PFAFF D

Gedruckt in der BRD
Printed in Germany
Imprimé en R.F.A.
Impreso en la R.F.A.