

**SINGER**  
**145A304,404**



7

8

9

10

11

12

# SINGER

## 145A 304-404.

A

B

C

D

E

F

G


H

J

K

L

M



7

8

9

10

11

12

Ersatzteilleiste Pièces de rechange  
Spare Parts Piezas de repuesto

SINGER

Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung
G 005 068 3	Stellring L9	G 220 166 0	Gelenk J2	G 220 347 0	Kurbel, vorn F4	G 220 14 235 0	Schieber, links NA = 28 mm, o. Abb.	G 220 22 232 3	Obertransportfuß NA = 25 mm, o. Abb.
G 005 196 0	Drucköler J5, H5	G 220 167 0	Gelenkschraube J3	G 220 348 0	Nadeltransporthebe. F8	G 220 14 236 0	Schieber, rechts NA = 38 mm, o. Abb.	G 220 22 233 0	Stoffdruckfuß NA = 25 mm, o. Abb.
G 005 220 0	Feder B3	G 220 168 0	Buchse, oben J2	G 220 350 0	Kurbel M9	G 220 14 237 0	Schieber, links NA = 38 mm, o. Abb.	G 220 22 236 3	Obertransportfuß NA = 30 mm, o. Abb.
G 008 357 0	Feder H5	G 220 169 0	Buchse, unten L3	G 220 350 4	Kurbel kpl. M9	G 220 14 238 0	Schieber, rechts NA = 6 mm, o. Abb.	G 220 22 237 0	Stoffdruckfuß NA = 30 mm, o. Abb.
G 016 401 0	Filzscheibe B3	G 220 170 0	Lüfterhebel H4	G 220 351 0	Lagerzapfen L9	G 220 14 239 0	Schieber, links NA = 6 mm, o. Abb.	G 220 22 238 3	Obertransportfuß NA = 28 mm, o. Abb.
G 020 229 0	Unterlegscheibe C6	G 220 171 0	Lüfterhebelhalter J3	G 220 352 0	Zugstange K8	G 220 15 007 0	Buchse, vorn K1	G 220 22 239 0	Stoffdruckfuß NA = 28 mm, o. Abb.
G 030 031 0	Scheibe B3, G10	G 220 172 0	Bolzen J2	G 220 373 0	Hubexzenter L1	G 220 15 008 0	Buchse, mitte L4	G 220 22 240 3	Obertransportfuß NA = 38 mm, o. Abb.
G 030 218 0	Federscheibe D8	G 220 173 0	Stellring M2, M11	G 220 374 0	Hubexzenter L1	G 220 15 009 0	Buchse, hinten K9	G 220 22 241 0	Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.
G 037 100 0	Ölrohr F4, F7	G 220 174 0	Sperrad K9	G 220 375 0	Gleitring L1	G 220 15 010 0	Greiferwelle L6	G 220 22 242 3	Obertransportfuß NA = 5 mm, o. Abb.
G 037 129 0	Feder G10	G 220 175 0	Spulengeh. kpl. H1	G 220 400 0	Gabel L2	G 220 15 011 0	Greifer L9	G 220 22 243 0	Stoffdruckfuß NA = 6 mm, o. Abb.
G 049 027 0	Federscheibe F8	G 220 176 0	Spule G3, K12	G 220 400 4	Kupplungswelle H6	G 220 15 012 0	Baiken L3	G 220 22 244 3	Obertransportfuß NA = 6 mm, o. Abb.
G 053 220 0	Sicherung G9	G 220 177 0	Greifer kpl. J1	G 220 401 0	Kupplungsw. kpl. J6	G 220 15 013 0	Baiken L3	G 220 22 245 3	Stoffdruckfuß NA = 6 mm, o. Abb.
G 061 105 0	Rosette B3	G 220 178 0	Klappe G3	G 220 401 4	Seitenhandrad H9	G 220 15 014 0	Stichplatte NA = 4,8 mm	G 220 22 246 3	Stoffdruckfuß NA = 6 mm, o. Abb.
G 067 018 0	Gleitwelle D3	G 220 179 0	Druckfeder G3	G 220 401 4	Seitenhandrad kpl. H9	G 220 15 015 0	Stichplatte NA = 10 mm	G 220 22 201 4	Nadeinstange NA = 4,8 mm, o. Abb.
G 067 241 0	Klammer L2	G 220 180 0	Druckstift G3	G 220 402 0	Flansch H9	G 220 15 016 0	Stichplatte NA = 12 mm	G 220 23 202 4	Nadeinstange NA = 3 mm, o. Abb.
G 068 017 0	Bolzen C2	G 220 181 4	Scharnierstift G3	G 220 403 0	Kupplungsscheibe J9	G 220 15 017 0	Stichplatte NA = 14 mm	G 220 23 203 4	Nadeinstange NA = 3 mm, o. Abb.
G 068 041 0	Oldocht D2, F3, J2, D4	G 220 182 0	Scharnierstift G3	G 220 403 0	Buchse H6	G 220 15 018 0	Stichplatte NA = 15 mm	G 220 23 204 4	Nadeinstange NA = 10 mm, o. Abb.
G 068 051 0	Kegelkerbstift F2	G 220 183 0	Spannungsfeder H3	G 220 404 0	Druckfeder H6	G 220 15 019 0	Stichplatte NA = 16 mm	G 220 23 205 4	Nadeinstange NA = 12 mm, o. Abb.
G 068 157 0	Unterlegscheibe K3	G 220 184 0	Rad K2	G 220 404 0	Druckstift H6	G 220 15 020 0	Stichplatte NA = 18 mm	G 220 23 206 4	Nadeinstange NA = 15 mm, o. Abb.
G 068 285 0	Ölrohr G9	G 220 185 0	Deckring, rechts H3	G 220 407 0	Kupplung H6	G 220 15 021 0	Stichplatte NA = 20 mm	G 220 23 207 4	Nadeinstange NA = 15 mm, o. Abb.
G 068 533 0	Scheibe H6	G 220 186 0	Deckring, links H3	G 220 409 0	Kupplung H6	G 220 15 022 0	Stichplatte NA = 22 mm	G 220 23 208 4	Nadeinstange NA = 15 mm, o. Abb.
G 081 156 0	Schraubenschlüssel A10	G 220 187 0	Schutzwinkel H3	G 220 410 3	Zahnrad E4	G 220 15 023 0	Stichplatte NA = 24 mm	G 220 23 209 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 081 158 0	Pinzette L12	G 220 188 0	Greifer H1	G 220 411 3	Zahnrad H6	G 220 15 024 0	Stichplatte NA = 25 mm	G 220 23 210 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 088 232 0	Hülse H6	G 220 189 0	Lenklaufbuchse K12	G 220 412 0	Deckel F6	G 220 15 025 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 211 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 095 011 0	Ölflitz L2	G 220 190 0	Sperrklinke L10	G 220 820 0	Riemenschutz A10	G 220 15 026 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 212 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 095 239 0	Haken C7, B7	G 220 191 0	Sperrklinke L10	G 220 821 0	Oberteilstütze D8	G 220 15 027 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 213 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 096 335 0	Schraube C2	G 220 192 0	Sperrklinke L10	G 220 842 0	Ölfängerblech L5	G 220 15 028 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 214 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 097 264 0	Rad J10	G 220 193 4	Sperrklinke L10	G 220 845 0	Scharnier J4	G 220 15 029 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 215 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 097 268 0	Feder H12	G 220 194 0	Sperrklinke L10	G 077 11 020 3	Garnrollenarm F12	G 220 15 030 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 216 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 097 281 3	Platte K11	G 220 195 0	Sperrklinke L10	G 077 11 021 0	Teiler G11	G 220 15 031 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 217 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 097 283 0	Bolzen G10	G 220 196 0	Sperrklinke L10	G 077 11 022 0	Auflage F11	G 220 15 032 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 218 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 097 284 0	Öse G10	G 220 197 0	Sperrklinke L10	G 077 11 023 0	Zentrierstück F11	G 220 15 033 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 219 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 097 285 0	Arm H11	G 220 198 0	Sperrklinke L10	G 077 11 024 3	Fadenleiter-Arm D12	G 220 15 034 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 220 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 097 286 0	Bolzen J12	G 220 199 0	Sperrklinke L10	G 077 11 025 0	Fadenleiter-Arm D12	G 220 15 035 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 221 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 097 287 0	Bolzen K12	G 220 200 0	Sperrklinke L10	G 077 11 026 0	Rohr C12	G 220 15 036 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 222 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 097 288 0	Bremstück J10	G 220 201 0	Sperrklinke L10	G 077 11 027 0	Öse D12	G 220 15 037 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 223 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 097 289 0	Klemme J10	G 220 202 0	Sperrklinke L10	G 077 11 028 0	Öse D12	G 220 15 038 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 224 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 096 033 0	Fadenführungsstift F5	G 220 203 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 039 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 225 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 003 0	Arm-Hinterteil G9	G 220 204 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 040 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 226 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 005 0	Lager, hinten E10	G 220 205 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 041 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 227 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 007 0	Lager, vorn E4	G 220 206 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 042 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 228 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 010 0	Arm-Mitteilteil H6	G 220 207 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 043 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 229 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 012 0	Lager, mitte-vorn D5	G 220 208 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 044 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 230 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 013 0	Lager D6	G 220 209 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 045 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 231 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 016 0	Fadenhebel D2	G 220 210 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 046 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 232 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 016 4	Fadenhebel, kpl. D2	G 220 211 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 047 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 233 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 017 0	Handrad E10, C2	G 220 212 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 048 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 234 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 018 0	Lager D6	G 220 213 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 049 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 235 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 019 0	Fad.-Führungswink. H4	G 220 214 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 050 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 236 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 020 0	Führungsstift H4	G 220 215 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 051 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 237 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 021 0	Schutzbügel A3	G 220 216 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 052 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 238 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 022 3	Platte B1	G 220 217 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 053 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 239 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 022 4	Platte kpl. B1	G 220 218 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 054 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 240 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 024 0	Auslösstift A1	G 220 219 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 055 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 241 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 025 0	Fadenspann.-Winkel A3	G 220 220 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 056 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 242 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 026 0	Fadenführung B1	G 220 221 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 057 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 243 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 027 0	Winkel B1	G 220 222 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 058 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 244 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 029 0	Stellbochse C2	G 220 223 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 059 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 245 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 030 0	Boizen C3	G 220 224 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 060 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 246 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 031 0	Auslösestift B1	G 220 225 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 061 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 247 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 032 0	Auslösebolzen C3	G 220 226 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 062 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 248 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 033 0	Fadenrolle C3	G 220 227 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 063 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 249 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 034 0	Fadenanz.-Feder C2	G 220 228 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 064 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 250 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 035 0	Auflage B1	G 220 229 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 065 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 251 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 038 0	Bügel C2	G 220 230 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 066 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 252 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 042 0	Kloben E3	G 220 231 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 067 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 253 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 043 0	Gelenk E3	G 220 232 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 068 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 254 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 044 0	Bolzen D3	G 220 233 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 069 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 255 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 045 0	Kurbel F4	G 220 234 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 070 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 256 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 047 0	Bolzen D2	G 220 235 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 071 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 257 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 056 0	Blattfeder C5	G 220 236 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 072 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 258 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 057 0	Verstärkung C5	G 220 237 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 073 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 259 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 058 3	Regulierschraube B5	G 220 238 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 074 0	Stichplatte NA = 28 mm	G 220 23 260 4	Nadeinstange NA = 20 mm, o. Abb.
G 220 062 0	Buchse C1	G 220 239 0	Sperrklinke L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz D9	G 220 15 075 0	Stichplatte NA = 28 mm		

# 145A 304; 404

Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung
G 992 00 982 0	Stift	M10	<b>Nähgarntüren</b>	NA = 24 mm		NA = 8 mm		NA = 28 mm	
G 992 01 184 0	Schraube	L9	<b>Klasse 145A-304</b>	G 220 23 211 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 202 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 218 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 289 0	Schraube	H4, C2		G 220 22 223 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 205 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 239 0	Stoffdruckerfuß
G 992 01 344 0	Schraube	G6		G 220 22 222 3	Obertransportfuß	G 220 22 204 3	Obertransportfuß	G 220 22 238 3	Obertransportfuß
G 992 01 383 0	Mutter	J2	NA = 4,8 mm	G 220 23 211 0	7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 23 170-200	Nadel	G 220 23 237 0	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel
G 992 01 386 0	Schraube	F1, C1	G 220 23 201 4	G 220 20 211 0	Stichplatte	G 220 20 202 0	Stichplatte	G 220 20 219 0	Stichplatte
G 992 01 393 0	Mutter	E8	G 220 22 208 0	G 220 21 229 0	Transporteur	G 220 21 229 0	Transporteur	G 220 21 237 0	Transporteur
G 992 01 395 0	Schraube	C2, B7	G 220 22 202 3	G 220 14 101 0	Schieber, links	G 220 14 101 0	Schieber, links	G 220 14 235 0	Schieber, links
G 992 01 420 0	Schraube	C1	G 220 22 202 3	G 220 14 220 0	Schieber, rechts	G 220 14 220 0	Schieber, rechts	G 220 14 234 0	Schieber, rechts
G 992 01 451 0	Mutter	L3	G 220 20 201 0						
G 992 01 495 0	Schraube	L11, M2	G 220 21 219 0	NA = 25 mm		NA = 10 mm		NA = 30 mm	
G 992 01 520 0	Mutter	B1	G 220 14 201 0	G 220 23 212 0	Nadelstange kpl.	G 220 23 203 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 217 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 536 0	Schraube	E5	G 220 14 200 0	G 220 22 233 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 233 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 237 0	Stoffdruckerfuß
G 992 01 577 0	Schraube	B5, M3	G 220 14 200 0	G 220 22 232 3	Obertransportfuß	G 220 22 206 3	Obertransportfuß	G 220 22 236 3	Obertransportfuß
G 992 01 585 0	Schraube	E8	NA = 6 mm	G 220 23 212 0	7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 23 170-200	Nadel	G 220 23 235 0	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel
G 992 01 618 0	Paßstift	F6, F7	G 220 23 220 4	G 220 20 216 0	Stichplatte	G 220 20 203 0	Stichplatte	G 220 20 218 0	Stichplatte
G 992 01 675 0	Schraube	H6	G 220 22 248 0	G 220 21 231 0	Transporteur	G 220 21 221 0	Transporteur	G 220 21 236 0	Transporteur
G 992 01 877 0	Schraube	J6	G 220 22 242 3	G 220 14 231 0	Schieber, links	G 220 14 205 0	Schieber, links	G 220 14 232 0	Schieber, links
G 992 01 884 0	Schraube	F7, F6	G 220 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 14 230 0	Schieber, rechts	G 220 14 204 0	Schieber, rechts	G 220 14 233 0	Schieber, rechts
G 992 01 703 0	Schraube	H3	G 220 20 221 0	NA = 28 mm		NA = 12 mm		NA = 32 mm	
G 992 01 747 0	Schraube	K5	G 220 21 239 0	G 220 23 218 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 204 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 216 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 765 0	Schraube	K2	G 220 14 238 0	G 220 22 239 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 209 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 237 0	Stoffdruckerfuß
G 992 01 766 0	Schraube	K12, K2	G 220 14 238 0	G 220 22 238 3	Obertransportfuß	G 220 22 208 3	Obertransportfuß	G 220 22 232 3	Obertransportfuß
G 992 01 767 0	Schraube	F3, H2	NA = 8 mm	G 220 23 218 0	7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 23 170-200	Nadel	G 220 23 231 0	7 x 23 Nr. 170-200 Nadel
G 992 01 768 0	Schraube	H9	G 220 23 202 4	G 220 20 218 0	Stichplatte	G 220 20 204 0	Stichplatte	G 220 20 216 0	Stichplatte
G 992 01 769 0	Schraube	H6, B3, B1	G 220 22 206 0	G 220 21 230 0	Transporteur	G 220 21 222 0	Transporteur	G 220 21 231 0	Transporteur
G 992 01 770 0	Schraube	G2, J2	G 220 22 204 3	G 220 14 239 0	Schieber, links	G 220 14 207 0	Schieber, links	G 220 14 230 0	Schieber, links
G 992 01 772 0	Schraube	D3	G 220 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 14 234 0	Schieber, rechts	G 220 14 206 0	Schieber, rechts		
G 992 01 777 0	Schraube	H3	G 220 20 202 0	NA = 30 mm		NA = 14 mm		NA = 38 mm	
G 992 01 778 0	Schraube	H3	G 220 21 220 0	G 220 23 217 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 205 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 219 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 779 0	Schraube	H4	G 220 14 208 0	G 220 22 237 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 211 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 241 0	Stoffdruckerfuß
G 992 01 783 0	Schraube	L2	G 220 14 208 0	G 220 22 236 3	Obertransportfuß	G 220 22 210 0	Obertransportfuß	G 220 22 240 3	Obertransportfuß
G 992 01 785 0	Schraube	L3	G 220 14 202 0	G 220 20 218 0	Stichplatte	G 220 20 210 0	Stichplatte	G 220 20 215 0	Stichplatte
G 992 01 786 0	Mutter	F8	NA = 10 mm	G 220 20 218 0	Transporteur	G 220 20 205 0	Transporteur	G 220 20 220 0	Stichplatte
G 992 01 787 0	Mutter	M11, M9	G 220 23 208 4	G 220 14 233 0	Schieber, links	G 220 14 223 0	Schieber, rechts	G 220 14 237 0	Transporteur
G 992 01 788 0	Schraube	F2	G 220 22 207 0	NA = 32 mm		NA = 15 mm		NA = 45 mm	
G 992 01 789 0	Schraube	M10	G 220 22 206 3	G 220 23 218 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 206 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 213 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 791 0	Schraube	E1	G 220 22 206 3	G 220 22 233 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 213 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 227 0	Stoffdruckerfuß
G 992 01 792 0	Schraube	K2	G 220 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 22 232 3	Obertransportfuß	G 220 22 212 3	Obertransportfuß	G 220 22 226 3	Obertransportfuß
G 992 01 794 0	Schraube	L5	G 220 20 208 0	G 220 20 218 0	Stichplatte	G 220 20 216 0	Stichplatte	G 220 20 213 0	Stichplatte
G 992 01 795 0	Schraube	J4	G 220 21 221 0	G 220 21 230 0	Transporteur	G 220 21 206 0	Transporteur	G 220 21 232 0	Transporteur
G 992 01 796 0	Schraube	L3	G 220 14 205 0	G 220 14 231 0	Schieber, links	G 220 21 224 0	Transporteur	G 220 14 225 0	Schieber, links
G 992 01 797 0	Schraube	K2	G 220 14 204 0	G 220 14 232 0	Schieber, rechts	G 220 14 209 0	Schieber, links	G 220 14 226 0	Schieber, rechts
G 992 01 798 0	Schraube	K11:	G 220 20 204 0	NA = 32 mm		NA = 15 mm		NA = 45 mm	
G 992 01 816 0	Schraube	C6	G 220 21 222 0	G 220 23 218 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 205 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 213 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 817 0	Schraube	F8	G 220 14 207 0	G 220 22 233 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 213 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 227 0	Stoffdruckerfuß
G 992 01 818 0	Schraube	F8	G 220 14 206 0	G 220 22 232 3	Obertransportfuß	G 220 22 212 3	Obertransportfuß	G 220 22 226 3	Obertransportfuß
G 992 01 819 0	Schraube	E2	NA = 12 mm	G 220 20 218 0	Stichplatte	G 220 20 216 0	Stichplatte	G 220 20 213 0	Stichplatte
G 992 01 820 0	Schraube	B7	G 220 23 204 4	G 220 21 231 0	Transporteur	G 220 21 206 0	Transporteur	G 220 21 232 0	Transporteur
G 992 01 823 0	Schraube	A1	G 220 22 208 0	G 220 14 231 0	Schieber, links	G 220 21 224 0	Transporteur	G 220 14 225 0	Schieber, links
G 992 01 830 0	Boizen	D1	G 220 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 14 232 0	Schieber, rechts	G 220 14 211 0	Schieber, links	G 220 14 224 0	Schieber, rechts
G 992 01 832 0	Schraube	K2, K12	G 220 21 222 0	NA = 30 mm		NA = 16 mm		NA = 50 mm	
G 992 01 861 0	Schraube	D8	G 220 14 207 0	G 220 23 219 4	Nadelstange kpl.	G 220 22 241 0	Nadelstange kpl.	G 220 23 214 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 916 0	Schraube	E8, M9	G 220 14 206 0	G 220 22 240 3	Obertransportfuß	G 220 22 215 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 229 3	Stoffdruckerfuß
G 992 01 917 0	Schraube	J2	NA = 14 mm	G 220 22 240 3	Obertransportfuß	G 220 22 214 3	Obertransportfuß	G 220 22 228 3	Obertransportfuß
G 992 02 000 0	Schraube	D9	G 220 23 205 4	G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel		G 220 22 214 3	Obertransportfuß	G 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel	
G 992 02 020 0	Lasche	D8	G 220 22 211 0	G 220 21 238 0	Transporteur	G 220 21 234 0	Schieber, links	G 220 21 234 0	Stichplatte
G 992 02 021 3	Riemenschutz kpl.	B9	G 220 22 210 0	G 220 14 237 0	Schieber, links	G 220 21 224 0	Transporteur	G 220 21 232 0	Transporteur
G 992 02 230 0	Mutter	G2	G 220 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 14 238 0	Schieber, rechts	G 220 14 213 0	Schieber, links	G 220 14 226 0	Schieber, links
G 992 02 320 0	Gewindeeinsatz	D8	G 220 20 205 0	NA = 45 mm		NA = 18 mm		NA = 60 mm	
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 21 228 0	G 220 23 213 4	Nadelstange kpl.	G 220 22 227 0	Stoffdruckerfuß	G 220 23 215 4	Nadelstange kpl.
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 14 209 0	G 220 22 227 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 229 3	Obertransportfuß	G 220 22 231 0	Stoffdruckerfuß
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 14 208 0	G 220 22 228 3	Obertransportfuß	G 220 23 208 4	Nadelstange kpl.	G 220 22 230 3	Obertransportfuß
G 992 01 144 0	Schraube	D4	NA = 15 mm	G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel		G 220 22 217 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 233 0	Obertransportfuß
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 23 206 4	G 220 20 213 0	Stichplatte	G 220 21 234 0	Transporteur	G 220 20 215 0	Stichplatte
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 22 218 0	G 220 14 229 0	Schieber, links	G 220 21 224 0	Transporteur	G 220 21 234 0	Transporteur
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 22 212 3	G 220 14 224 0	Schieber, rechts	G 220 20 208 0	Stichplatte	G 220 14 229 0	Schieber, links
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	NA = 50 mm		G 220 21 226 0	Transporteur	G 220 14 228 0	Schieber, links
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 20 206 0	G 220 23 214 4	Nadelstange kpl.	G 220 14 215 0	Schieber, links	G 220 14 228 0	Schieber, links
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 21 228 0	G 220 22 229 0	Stoffdruckerfuß	G 220 14 214 0	Schieber, rechts		
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 14 211 0	G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel		NA = 20 mm			
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 14 210 0	G 220 20 214 0	Stichplatte	G 220 23 209 4	Nadelstange kpl.		
G 992 01 144 0	Schraube	D4	NA = 16 mm	G 220 21 233 0	Transporteur	G 220 22 218 3	Obertransportfuß		
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 23 207 4	G 220 14 227 0	Schieber, links	G 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel			
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 22 215 0	G 220 14 228 0	Schieber, rechts	G 220 20 209 0	Stichplatte		
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 22 214 3	NA = 60 mm		G 220 21 227 0	Transporteur		
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 23 214 4	Nadelstange kpl.	G 220 14 217 0	Schieber, links		
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 21 228 0	G 220 22 229 0	Stoffdruckerfuß	G 220 14 216 0	Schieber, links		
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 14 211 0	G 220 22 228 3	Obertransportfuß				
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel	G 220 23 214 4	Nadelstange kpl.				
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 20 214 0	G 220 22 229 3	Obertransportfuß				
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 21 233 0	G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel					
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 14 227 0	G 220 20 214 0	Stichplatte				
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 14 228 0	G 220 21 234 0	Transporteur				
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 14 228 0	G 220 14 229 0	Schieber, links				
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 14 228 0	G 220 14 228 0	Schieber, rechts				
G 992 01 144 0	Schraube	D4	NA = 20 mm	NA = 24 mm					
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 23 209 4	G 220 23 211 4	Nadelstange kpl.	G 220 23 211 4	Nadelstange kpl.		
G 992 01 144 0	Schraube	D4	G 220 22 219 0	G 220 22 223 0	Stoffdruckerfuß	G 220 22 223 0	Stoffdruckerfuß		